

03 - Teil und Anbindung konfigurieren

- 1. Klicke in der linken Steuerungsleiste auf den Eintrag "Teil"
- 2. Stelle sicher, daß die "Automatische Konturerstellung" gewählt ist.
- 3. Wähle das richtige Werkzeug aus (Wir fräsen mit unserem 3mm Billigfräsern. Die teuren Sorotec Fräser bitte erst nutzen, wenn Du sicherer im Umgang mit der Fräse bist)
- 4. Wähle dann die zu fräsende Kontur mit der linken Maustaste aus.




- Sobald die Konturfräsung erstellt wurde, erscheint das Eigenschaftsfenster.
- 1. Wähle hie Option "Anbinden"
- 2. , 3. und 4. Wähle drei gegenüberliegende Seitenmittelpunkte aus, um die Anbindungen zu erzeigen. Diese Mittelpunkte sind "magnetisch".
- Die Konturlinie wird nun unterbrochen dargestellt.


• Weiter gehts in den "Eigenschaften".



- 1. Wähle die Frästiefe 1/10 mm tiefer als die tatsächliche Werkstückdicke, damit Du sicher sein kannst, daß es unten auch freigefräst wird. In unserem Fall bei 8mm Sperrholz wählen wir 8,1mm.
- 2. Die Anbindungshöhe kann in diesem Parameter eingestellt werden. Wähle hier ca. 2mm aus. (**Vorsicht!** ESTLCam berechnet die 2mm "von unten", also Werkstückdicke Frästiefe + Anbindungshöhe. In diesem Fall haben wir durch die 0,1mm höhere Eintauchtiefe nur eine tatsächliche Anbindungshöhe von 1,9mm)



Dein Bildschirm sollte jetzt ungefähr so aussehen



Version #2

Erstellt: 2022-11-27 13:18:41 UTC von Thomas Bauer

Zuletzt aktualisiert: 2022-11-27 13:47:19 UTC von Thomas Bauer