01 - Starten der CNC14

CNC14 - Quickstart Guide! Starten der CNC14

- Stromversorgung einschalten.
- Notaus Taster entriegeln
- PC starten
- CNC14 prüfen
  - Verfahrweg frei
  - Lochplatte fixiert
- Hauptschalter einschalten
- Kreativ sein...

Version #4
Erstellt: 2022-05-11 17:49:23 UTC von Thomas Bauer
Zuletzt aktualisiert: 2024-03-21 18:49:05 UTC von Rolf Thärichen