Vorbereitungen

Vermittelte Fertigkeiten:
- Maschine einschalten
- Referenzfahrt
- Erste Werkzeuglängenmessung

- Allgemeines

Allgemeines

Wer es noch nicht gesehen hat: Es gibt einen Quickstart-Guide in unserem Wiki der erläutert, wie die CNC eingeschalten, referenziert und die erste Werkzeuglängenmessung durchgeführt wird. Ich empfehle die Lektüre folgender Wiki-Einträge:

- CNC Fräse starten
- CNC Fräse referenzieren

Sobald Ihr diese Punkte abgeschlossen habt, gehts weiter auf der nächsten Seite.