
02 - Den Nullpunkt setzen

Ich empfehle, den Nullpunkt bei einem quadratischen Werkstück in die linke untere Ecke zu setzen. Bei diesem Werkstück ist es empfehlenswert, den Nullpunkt genau in die Mitte des Werkstücks zu legen... und genau das tun wir jetzt:

1. Wähle in den Steuerelementen links den "Nullpunkt" aus
2. Wähle danach das setzen des Nullpunktes im 3-Punkte Verfahren. (*Es stehen auch "1-Punkt" und "Schnittpunkt zweier Linien" zur Verfügung, die hier aber wenig Sinn machen*)
3. , 4. und 5. Wähle nun drei Eckpunkte aus. Der Nullpunkt (6.) wird damit automatisch in die Mitte gesetzt, ***wenn es sich um ein symmetrisches Werkstück handelt!***



Version #1
Erstellt: 2022-11-27 12:13:23 UTC von Thomas Bauer
Zuletzt aktualisiert: 2022-11-27 12:52:46 UTC von Thomas Bauer