


# Schwenken der Tischplatte

Um Winkelschnitte durchzuführen, kann der Arbeitstisch um bis zu 45° geschwenkt werden.



- Das **Tischeinlegeeteil drehen**.
- Die **Kreuzgriffschraube** unter dem Sägetisch ca. 1 Umdrehungen entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
- Die **Tischplatte** in die gewünschte Winkelposition **neigen** und die Kreuzgriffschraube wieder **festdrehen**.

---

Version #2

Erstellt: 18 März 2024 07:06:25 von Rolf Thärichen

Zuletzt aktualisiert: 18 März 2024 09:27:35 von Rolf Thärichen