


01 - Die Zeichnung

Die Zeichnung findet Ihr wieder im [Workshop Ordner](#)

- Öffne die Zeichnung "Body_003.dxf"
- Stelle den Nullpunkt auf die Mitte der Draufsicht ein.
- Wähle den 3mm Billigfräser aus der Werkzeugliste aus.



Version #3

Erstellt: 2022-11-27 15:29:16 UTC von Thomas Bauer

Zuletzt aktualisiert: 2022-11-27 16:06:15 UTC von Thomas Bauer