



# 01 - Die Zeichnungen

Die Zeichnungen findet Ihr wieder im [Workshop Ordner](#)

- Öffne die Zeichnung "Body\_004.dxf" oder "Body\_005.dxf"
- Stelle den Nullpunkt auf die Mitte der Draufsicht ein.
- Wähle den 3mm Billigfräser aus der Werkzeugliste aus.





Version #2

Erstellt: 27 November 2022 16:05:32 von Thomas Bauer

Zuletzt aktualisiert: 27 November 2022 16:09:10 von Thomas Bauer