

	<b>Sicherheitseinweisung 5 - CNC14 Portalfräsmaschine</b>				
	<b>Autor</b>	<b>Erstellung</b>	<b>Version</b>	<b>ersetzt</b>	<b>Gültig ab</b>
Th. Bauer	07.01.2024	01			1/1

Diese Sicherheitseinweisung behandelt explizit nur die wichtigsten Punkte zur Sicherheit der Nutzer. Die vollständige Sicherheitsvorschrift ist im Wiki und/oder dem Manual zum Gerät zu finden und muss gelesen, verstanden und die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften durch Unterschrift unter diesem Dokument betätigt werden.

Die Vorstandschaft oder der Lablead übernimmt keinerlei Haftung für die Nutzung des Gerätes. Jeder Nutzer ist selbst Verantwortlich. Das Gerät steht lediglich eingewiesenen Personen zur eigenverantwortlichen Nutzung zur Verfügung.

1. Tragen Sie eine Schutzbrille!
2. Tragen Sie einen Gehörschutz!
3. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Maschine sorgfältig auf Beschädigungen. Ein beschädigte Maschine darf auf keinen Fall verwendet werden..
4. Die Absauganlage darf NIEMALS mit einem fehlerhaften Spänesack, Filter oder Schlauch oder nicht für die Verwendung vorgesehenen Spänesäcken, Filtern oder Schläuchen verwendet werden.
5. Schutzeinrichtungen dürfen auf keinen Fall umgangen werden.
6. Tragen Sie während des Betriebs NIEMALS Handschuhe.
7. Bei langen Haaren, die sich in der Anlage verfangen können, UNBEDINGT ein Haarnetz oder anderweitig geeignete Kopfbedeckung tragen.
8. Niemals in die laufende Maschine greifen!
9. Fassen Sie niemals in das Lüfterrad! Sollte ein mechanisches Problem vorliegen, schalten Sie bitte am Hauptschalter aus wenn möglich und geben Sie bitte dem Vorstand Bescheid!
10. Lesen und beachten Sie die kompletten Sicherheitsvorschriften aus dem Wikiartikel zum Gerät!

---

Eingewiesene Person

---

Trainer

---

Vorstand