



# Eigene Einstellungen speichern

Für einiger Nutzer des Epilog-Lasers macht es Sinn, eigene Settings zu definieren und zu nutzen. Diese sollten am besten in einem Ordner Im Windows-Ordner **Dokumente** gespeichert werden.


## Schritt 0 : Anlegen des Ordners zB. **my\_engraving\_settings** in **Dokumente**



## Schritt 1 : Definition des Settings in der Benutzeroberfläche des Druckertreibers



## Schritt 2 : Suche des eigenen Ordners (Reiter **Erweitert**)





Select the folder where the engraving setting (.dat) files are located.


- Desktop
  - Katalog
  - > Bilder
  - > Desktop
  - ▼ Dokumente
    - > Bilder
    - > Corel
      - Corel Cloud
    - > Fusion 360
    - Musik
    - my\_engraving\_settings**
    - Videos
  - > Downloads
  - > Musik
  - > Videos
  - > Rolf Thärichen
  - > Dieser PC
  - > Bibliotheken
  - > DVD-RW-Laufwerk (E:)
  - > Netzwerk

OK

Abbrechen

### Schritt 3 : Speichern mit einem geeigneten Dateinamen





Version #4

Erstellt: 25 Februar 2024 11:04:49 von Rolf Thärichen

Zuletzt aktualisiert: 26 Februar 2024 09:21:21 von Rolf Thärichen