

Sicherheit kurz gefasst

Schleifrichtung beachten

Die **Schleifscheibe** muss sich **immer zum Werkstück drehen**.

Hebel fest anziehen

Vor Einschalten der Maschine **kontrollieren**, dass alle **Fixierhebel** und **Klemmschrauben fest angezogen** sind.

Schutzausrüstung tragen

Bei Arbeiten an der Maschine geeignete Schutzausrüstung (**Schutzbrille, Gehörschutz, Atemschutz...**) tragen!

Maschine nie unbeaufsichtigt lassen

Vor dem **Verlassen des Arbeitsbereiches** die Maschine **ausschalten** und warten, bis die Schleifscheibe still steht!

!!! Die Maschine **läuft** ca. **anderthalb Minuten nach !!!**

Mindestgrößen

Keine Werkstücke bearbeiten, die **kürzer** als **8 mm** oder **dünnere** als **10 mm** sind.

Version #3

Erstellt: 19 März 2024 14:54:19 von Rolf Thärichen

Zuletzt aktualisiert: 27 März 2024 15:42:58 von Rolf Thärichen