


# 01 - Die Zeichnung

Die Zeichnung findet Ihr wieder im [Workshop Ordner](#)

- Öffne die Zeichnung "Body\_002.dxf"
- Stelle den Nullpunkt auf die Mitte der Draufsicht ein.
- Wähle den 3mm Billigfräser aus der Werkzeugliste aus.



Version #4

Erstellt: 27 November 2022 14:20:19 von Thomas Bauer

Zuletzt aktualisiert: 27 November 2022 14:51:54 von Thomas Bauer